



Utkast Protokoll från arbetsmiljörond

Datum: 2025-11-26, uppdaterad 2025-12-15

Institution/motsvarande: Lingvistik

Deltagare:

Nikolaus Riemer Kankkonen, Arbetsmiljöombud

Mattias Heldner, prefekt

Allmän/övergripande information:

Lokala RALV informerades måndagen den 17 november 2025 om att arbetsmiljöronden skulle äga rum den 26 november 2025 kl 9. Den 5 december 2022 informerades även samtliga medarbetare på institutionen via e-post. Doktorand- och studerandeskyddsombud har bjudits in till ronden.

Arbetsmiljöronden inleddes med att konstatera (i) att det fortfarande inte finns någon lösning på de problem med belysning över arbetsplatser som konstaterades i föregående års (2024) protokoll, (ii) att problemen med låg inomhustemperatur kvarstår både på C3 och på C2 och att många medarbetare upplever detta som ett problem, (iii) att det fortfarande finns radonproblem i C2-korridoren, (iv) att det inte skett några olyckor eller tillbud på arbetsplatsen sedan förra ronden, (v) att det inte finns några nya AFSar som påverkar verksamheten och (vi) att det inte planeras några förändringar eller inköp i verksamheten som påverkar arbetsmiljön.

Därefter gick samtliga deltagare på en fysisk genomgång av arbetsplatsen och alla rum på institutionen besöktes och eventuella brister noterades. Återkommande problem var inomhustemperatur och problem med belysning över arbetsplatser.

Detta protokoll kommer att göras tillgängligt för samtliga medarbetare via institutionens hemsida.

Prefekt/chefs underskrift
Mattias Heldner

Arbetsmiljöombuds underskrift
Nikolaus Riemer Kankkonen

Protokollförarens underskrift
Mattias Heldner

Kopia till: Prefekt/chef (ev. adm.-chef)

Arbetsmiljöombud (även studerande- och doktorandombud)

Fastighetsavdelningen – representant för arbetsmiljö, sektionen för säkerhet

Huvudskyddsombud- huvudskyddsombud@su.se

Berörd fastighetsförvaltare (på t ex Akademiska hus)

Utkast Protokoll från arbetsmiljörond

D-nr: SU-153-

Nr	Lokal	Brist/ Kommentar	Åtgärdsförslag	Ansvarig	Åtgärd klar, datum
	C378	Inget att anmärka			
	C379	Inget att anmärka			
	C374	Inget att anmärka			
	C371	Behöver visuellt brandlarm och dörrklocka		Expeditionen	
	C370	Sladdar på golvet			
	C368	Kallt	Kontroll av termostat, luftning av element	Expeditionen	
	C366	Behöver visuellt brandlarm och dörrklocka		Expeditionen	
	C363	Inget att anmärka			
	C361	Inget att anmärka			
	C358	Inget att anmärka			
	C355	Kallt, takbelysning för stark	Kontroll av termostat, luftning av element	Expeditionen	
	C354	Kallt	Kontroll av termostat, luftning av element	Expeditionen	
	C351	Inget att anmärka			
	C348	Dålig placering av belysning för möblering med 4 skrivbord.		Expeditionen	



Utkast Protokoll från arbetsmiljörond

Nr	Lokal	Bris/ Kommentar	Åtgärdsförslag	Ansvarig	Åtgärd klar, datum
	C344	Dålig placering av belysning			
	C342	Inget att anmärka			
	C340	Dålig placering av belysning, kallt	Kontroll av termostat, luftning av element	Expeditionen	
	C338	Inget att anmärka			
	C336	Dålig placering av belysning, kallt.	Kontroll av termostat, luftning av element	Expeditionen	
	C332	Dålig placering av belysning, kallt	Kontroll av termostat, luftning av element	Expeditionen	
	C328	Inget att anmärka			
	C320	Inget att anmärka			
	C315	Inget att anmärka			
	C311	Inget att anmärka			
	C307	Inget att anmärka			
	C397	Inget att anmärka			
	C389	Inget att anmärka			
	Pentryt	Inget att anmärka			
	C224	Inget att anmärka			



Utkast Protokoll från arbetsmiljörond

D-nr: SU-153-

Nr	Lokal	Brist/ Kommentar	Åtgärdsförlag	Ansvarig	Åtgärd klar, datum
	C280	Inget att anmärka			
	C278	Inget att anmärka			
	C276	Kallt	Kontroll av termostat, luftning av element	Expeditionen	
	C274	Inget att anmärka			
	C271	Inget att anmärka			
	C268	Inget att anmärka			
	C265	Inget att anmärka			
	C262	Inget att anmärka			
	C259	Kallt	Kontroll av termostat, luftning av element	Expeditionen	
	C256	Inget att anmärka			
	C254	Inget att anmärka			
	C252	Kallt	Kontroll av termostat, luftning av element	Expeditionen	
	C248	Kallt, radonproblem	Kontroll av termostat, luftning av element	Expedition, prefekt	
	C246	Kallt, ljud från element, belysning är för stark	Kontroll av termostat, luftning av element	Expeditionen	
	C244	Inget att anmärka			

Utkast Protokoll från arbetsmiljörond

D-nr: SU-153-

Nr	Lokal	Bris/ Kommentar	Åtgärdsförslag	Ansvarig	Åtgärd klar, datum
	C242	Inget att anmärka			
	C239	Inget att anmärka			
	C236	Inget att anmärka			
	C234	Inget att anmärka			
	C232	Rummet saknar höj- och sänkbart bord	Skaffa bord när rumsinnehavare ber om det	Expeditionen	
	C228	Kallt	Kontroll av termostat, luftning av element	Expeditionen	
	C218	Inget att anmärka			
	C216,217,219	Inget att anmärka			
	C212	Inget att anmärka			
	C205	Inget att anmärka			
	C206	Inget att anmärka			
	C299, 298	Inget att anmärka			
	C294,296	Inget att anmärka			
	C292	Rummet används som förråd för forskningsdata	Rådgör med arkivarien och forskaren	Petter	

Utkast Protokoll från arbetsmiljörond

Nr	Lokal	Brist/ Kommentar	Åtgärdsförslag	Ansvarig	Åtgärd klar, datum
	C290	Kallt	Kontroll av termostat, luftning av element	Expeditionen	
	C286	Inget att anmärka			
	C284	Inget att anmärka			